




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-46d7-a134-91a1024b1b7e







Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e





PSF SÃO MIGUEL






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6a43af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-46d7-a134-91a1024b1b7e





PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Verdade um novo tempo



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-46d7-a134-91a1024b1b7e

Enviado através ...
do ofício CGM-175/2021

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2021

Coordenação:

Neydson Eduardo Marques Ferreira – Controlador Geral do Município

Otávio Augusto Maciel Varêda – Gestor de Controle Interno

Fernanda Xavier de Lima – Chefe de Divisão de Controle Interno

Objeto:

Secretaria Municipal de Educação – Escolas Municipais

Santa Cruz do Capibaribe-PE
Agosto/2021



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA

VISTORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

1. FINALIDADE

A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, provocada em face do anúncio do retorno das aulas presenciais no Município de Santa Cruz do Capibaribe, previsto para iniciarem em 29 de setembro do presente ano, tomou a iniciativa de vistoriar, entre os dias 17 e 18 de agosto, as escolas da rede municipal de ensino, tendo como objetivo observar as condições estruturais que afetam diretamente os serviços prestados à população, e alertar quanto à qualidade destes serviços, bem como avaliar as condições sanitárias, de acessibilidade e segurança para alunos, profissionais de educação e demais servidores.

2. LOCAIS VISTORIADOS

- Escola Municipal Prof^ª Lucinalva Santos Aragão de Souza
- Escola Municipal Prof^ª Avani Lopes Feitosa
- Escola Municipal Prof^ª Evany Patriota Cordeiro
- Escola Municipal Especial Virgilina Pereira
- Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira
- Escola Municipal Intermediária José Quirino da Silva
- Escola Municipal Vereador Ciriaco Ramos de Lima
- Escola Municipal Intermediária Prof^ª Maria José
- Escola Municipal Prof^ª Maria Lucina Gonçalves



3. RESULTADO DAS VISTORIAS

3.1. Escola Municipal Profª Lucinalva Santos Aragão de Souza

- Localizada no bairro da Palestina.
- Acompanhou-nos durante a vistoria, a Sra. Ronailda (Secretária).
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - A estrutura não atende as necessidades de demanda quanto ao tamanho, segurança, limpeza e conservação;
 - Não possui piso cerâmico antiderrapante;
 - Não possui identificação das salas;
 - Portas quebradas e sem fechaduras;
 - Teto das salas furados, com infiltrações.
 - Piso das salas rachados;
 - Paredes sujas, com rachaduras e infiltrações;
 - Não possui ventilação adequada;
 - Faltam cortinas nas janelas;
 - Janelas de vidro quebradas;
 - Não há extintores de incêndio;
 - As instalações hidráulicas não estão em adequado estado de conservação;
 - Não há bebedouro central no espaço de recreação;
 - Possui apenas 02 (dois) banheiros em condições precárias de utilização, possuindo 04 (quatro) banheiros interditados;
 - Não possui corrimões de acessibilidade nas paredes do banheiro;
 - As descargas dos banheiros não funcionam;
 - Não há instalações sanitárias para professores e servidores com acessos independentes;
 - Não há instalações sanitárias nas áreas de recreação;
 - Quadra esportiva com cobertura e alambrados quebrados, permitindo o acesso de pessoas pela via pública;
 - A cozinha não possui piso adequado, de material liso, de fácil limpeza e em bom



estado de conservação e higiene;

- Janelas da cozinha estão quebradas e não possuem tela milimétrica de proteção contra insetos e roedores;
- Faltam caldeirão e cuscuzeira;
- Faltam pratos, copos e talheres suficientes;
- Não há utilização de uniformes de trabalho.

3.2. Escola Municipal Profª Evany Patriota Cordeiro

- Localizada no bairro São Cristóvão.
- Acompanhou-nos durante a visita, a Sra. Maysa (Secretária).
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - A estrutura não atende as necessidades de demanda quanto ao tamanho, segurança, limpeza e conservação;
 - Não possui piso cerâmico antiderrapante;
 - Não possui identificação das salas;
 - Pisos quebrados;
 - Paredes sujas, com rachaduras e infiltrações;
 - Escadas não possuem corrimões;
 - Não possui local coberto para recreação;
 - Não possui ventilação adequada;
 - Não há extintores de incêndio;
 - As instalações hidráulicas não estão em adequado estado de conservação;
 - Não há bebedouro central na área de recreação;
 - Não há conjunto de coleta seletiva de lixo;
 - Não há salas em suficientes para atender a quantidade de alunos matriculados;
 - Salas não possuem iluminação adequada;
 - Salas possuem apenas cobogós, sem janelas, com pouca ventilação;
 - Banheiros não possuem pias servidas de água corrente;
 - Faltam vasos sanitários;



- Não há banheiro para portadores de necessidades especiais;
- A cozinha não possui janelas ou entradas de ventilação;
- Lavatório da cozinha está quebrado;
- Fogão deteriorado;
- Espaço de armazenamento de utensílios não possui iluminação;
- Não há utilização de uniformes de trabalho.

3.3. Escola Municipal Especial Virgilina Pereira

- Localizada no bairro São Jorge.
- Acompanhou-nos durante a visita, a Sra. Elisangela.
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - Não possui piso cerâmico antiderrapante;
 - Não possui área coberta para recreação;
 - Não há extintores de incêndio;
 - Caixa d'água de difícil acesso para manutenção;
 - Faltam forros de gesso nas salas;
 - Presença de fezes de pombos e outros pássaros nas salas;
 - Pisos quebrados;
 - Não há bebedouros em cada sala de aula;
 - Bebedouro central na área de recreação necessita de reparos;
 - Só possui um banheiro para professores e servidores;
 - Não há banheiros nas áreas de recreação;
 - Banheiros com descargas e pias quebradas, sem portas e com infiltrações;
 - Salas possuem apenas cobogós, sem janelas, com pouca ventilação;
 - Cozinha com ralo apresentando retorno e mau cheiro;
 - Freezer quebrado;
 - Faltam pratos, copos e talheres suficientes;
 - Não há utilização de uniformes de trabalho.



3.4. Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira

- Localizada no bairro Santo Agostinho.
- Acompanhou-nos durante a visita, a Sra. Luciana (Secretária):
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - Não possui piso cerâmico antiderrapante;
 - Não há extintores de incêndio;
 - Portas quebradas, sem fechaduras;
 - Não possui salas em quantidade suficiente
 - Reservatório de água sujo e sem tampa de vedação;
 - Não há bebedouros em cada sala de aula;
 - Não há bebedouro central na área de recreação;
 - Não há salas em suficientes para atender a quantidade de alunos matriculados;
 - Não há banheiros para professores e servidores;
 - Pias dos banheiros não possuem água corrente;
 - Quadra esportiva com cobertura e alambrados quebrados;
 - Janelas da cozinha não possuem tela milimétrica de proteção contra insetos e roedores;
 - Lavatório da cozinha não possui sifão;
 - Não há utilização de uniformes de trabalho.

3.5. Escola Municipal Profª Avani Lopes Feitosa

- Localizada no bairro Neco Aragão.
- Acompanhou-nos durante a visita, o Sr. Levi (Secretário).
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - Não possui identificação externa visível, necessitando de pintura;
 - As escadas não possuem corrimão;
 - Não possui piso antiderrapante;
 - Não há sinalização nas salas;
 - Não há extintores de incêndio;



- Bebedouro central necessita de reparos;
- Há apenas um banheiro para professores e servidores;
- Banheiro para portadores de necessidades especiais sem corrimões e necessitando reforma;
- Faltam instalações hidráulicas;
- Janelas da cozinha não possuem tela milimétrica de proteção contra insetos e roedores;
- Local inapropriado para armazenamento de utensílios e equipamentos;
- Não há utilização de uniformes de trabalho.

3.6. Escola Municipal Intermediária José Quirino da Silva

- Localizada no Distrito do Pará

- Acompanhou-nos durante a visita, a Sra. Cema.

- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:

- Não possui identificação externa visível, necessitando de pintura;
- Não há rampa de acessibilidade na calçada;
- Não há corrimões na rampa de acesso principal;
- Não possui piso antiderrapante;
- Não há sinalizações nas salas;
- Não há extintores de incêndio;
- Não há bebedouros em cada sala de aula;
- Fiações elétricas expostas;
- Paredes com infiltrações;
- Bebedouro central necessita de reparos;
- Não há salas em suficientes para atender a quantidade de alunos matriculados;
- Há apenas um banheiro para professores e servidores;
- Não há pias com água corrente nos banheiros;
- Janelas da cozinha não possuem tela milimétrica de proteção contra insetos e roedores;



- Local inapropriado para armazenamento de merenda, com pouco espaço e infiltrações;
- Telhado comprometido, necessitando reparos;
- Quadra com portão de acesso quebrado;
- Refletor da quadra pendurado, prestes a cair do poste, e com fiação elétrica exposta;
- Caixa do medidor de energia elétrica sem tampa;
- Faltam pratos, copos e talheres suficientes;
- Não há utilização de uniformes de trabalho.

3.7. Escola Municipal Vereador Ciríaco Ramos de Lima

- Localizada no Sítio Cacimba de Baixo.
- Acompanhou-nos durante a visita, o Sr. Danda.
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - Não possui identificação externa visível;
 - Não possui piso antiderrapante;
 - Não há sinalizações nas salas;
 - Não há extintores de incêndio;
 - Fiações elétricas expostas;
 - Portões e gradis deteriorados, com ferrugem;
 - Carteiras quebradas;
 - Reservatório de água necessita de manutenção;
 - Não há bebedouros para cada sala de aula;
 - Não há instalações sanitárias para professores e servidores com acessos independentes; --
 - Banheiros em mal estado de conservação do piso, paredes, teto e instalações hidráulicas e elétricas;
 - Não há banheiro adequado para portadores e necessidades especiais;
 - Não há pias com água corrente nos banheiros;



- Piso da cozinha inadequado e com rachaduras;
- Lavatório da cozinha com entupimento na encanação;
- Cozinha não possui espaço, portas e janelas adequadas;
- Janelas da cozinha não possuem tela milimétrica de proteção contra insetos e roedores;
- Não há utilização de uniformes de trabalho.

3.8. Escola Municipal Intermediária Profª Maria José

- Localizada no Distrito de Poço Fundo.
- Acompanhou-nos durante a visita, a Sra. Lígia.
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - Escadas não possuem corrimões;
 - Não possui piso antiderrapante;
 - Não há sinalizações nas salas;
 - Carteiras quebradas;
 - Não há extintores de incêndio;
 - Não há um bebedouro para cada sala de aula;
 - Bebedouro central necessita de reparos;
 - Janelas da cozinha não possuem tela milimétrica de proteção contra insetos e roedores;
 - Lavatório da cozinha com vazamentos;
 - Geladeira quebrada;
 - Fogão deteriorado;
 - Local inapropriado para armazenamento de utensílios e equipamentos, sem portas e sem luz elétrica, com uma reforma inacabada;
 - Não há utilização de uniformes de trabalho.

3.9. Escola Municipal Profª Maria Lucina Gonçalves

- Localizada no bairro Oscarzão.



- Acompanhou-nos durante a visita, a Sra. Cristiane (Diretora).
- Durante a vistoria, foi constatado o seguinte:
 - Corrimões das escadas deteriorados, com ferrugem;
 - Não possui piso antiderrapante;
 - Piso com rachaduras;
 - Não há extintores de incêndio;
 - Instalações hidráulicas dos banheiros com problemas;
 - Conjunto de coleta seletiva de lixo danificado;
 - Não há salas em suficientes para atender a quantidade de alunos matriculados;
 - Janelas de vidro quebradas;
 - Banheiros para portadores de necessidades especiais sem rampas de acesso, com portas estreitas e necessitando de reparos nas instalações elétricas;
 - Cozinha sem janela, sem ventilação;
 - Tubulação hidráulica da cozinha com retorno de água;
 - Faltam pratos, copos e talheres suficientes;
 - Não há utilização de uniformes de trabalho.





ESCOLA MUNICIPAL PROF^a MARIA LUCINALVA SANTOS
ARAGÃO DE SOUZA
DIRETORA: RONAÍLDA CÍCERA DA SILVA
BAIRRO: PALESTINA





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-46f7-a134-91a1024b1b7e





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-a16a-4647-a134-91a1024b1b7e








Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f64d3af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e








Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epb/validadaDoc.seam> Código do documento: 2f6a43af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-46d7-a134-91a1024b1b7e





ESCOLA MUNICIPAL PROFª AVANI LOPES FEITOSA

DIRETORA: FABIANA DE LIMA ANDRADE
BAIRRO: NECO ARAGÃO





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-af6a-4647-a134-91a1024b1b7e





ESCOLA MUNICIPAL PROFª EVANY PATRIOTA CORDEIRO
DIRETORA: EDJANE BERNARDINO BARBOSA
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO







Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ad3af-a6a-4647-a134-91a1024b1b7e

