



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 01/2022

Coordenação:

Neydson Eduardo Marques Ferreira – Controlador Geral do Município

Otávio Augusto Maciel Varêda – Gestor de Controle Interno

Fernanda Xavier de Lima – Chefe de Divisão de Controle Interno

Susiane Freire Amorim – Supervisora de Controle Interno

Objeto:

Secretaria Municipal de Saúde – Unidades de Saúde

Santa Cruz do Capibaribe-PE
Abril/2022



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA

VISTORIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

1. FINALIDADE

A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, em razão do planejamento previsto no Plano de Anual de Atividades de Controle Interno deste exercício, tomou a iniciativa de vistoriar as unidades de saúde municipais durante o mês de março do presente ano, tendo como objetivo observar as condições estruturais das unidades e de trabalho dos profissionais de saúde que exercem suas atividades nestes locais e que afetam diretamente a qualidade dos serviços prestados à população, além de acompanhar o cumprimento das recomendações expedidas em razão de procedimento de auditoria realizado em abril de 2021 por este órgão de controle interno (Ofício CGM nº 92/2021).

2. LOCAIS VISTORIADOS

- Ambulatório Médico Especializado – AME
- Ambulatório Médico Especializado – AME Infantil
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Acauã
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Bela Vista
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – COHAB
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Dona Dom
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Dona Lica



- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Jaçanã
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Malhada do Meio
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Neco Aragão
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Oscarzão
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Palestina
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Pará
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Pedra Branca
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Poço Fundo
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – São Cristóvão
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Santo Agostinho
- Unidade Básica de Saúde do Bairro – Vila do Amor

3. RESULTADOS DAS VISTORIAS

De um modo geral, foi constatada uma precariedade estrutural nas unidades de saúde do Município, tendo sido observados diversos problemas nos locais vistoriados, conforme relatório fotográfico em anexo, especialmente:

- Falta de pintura e identificação visível na maioria das unidades;
- Unidades sem rampas de acessibilidade e sem corrimões;
- Ausência de ares-condicionados e ventiladores, estando alguns danificados e outros sem manutenção;
- Falta de lâmpadas;
- Tomadas quebradas;
- Fiações elétricas expostas;
- Geladeiras, bebedouros e fogões danificados, sem manutenção;
- Sonar, negatoscópio e lensômetro danificados;
- Armários danificados;
- Gabinetes odontológicos com peças avariadas;



- Torneiras, descargas e pias com vazamentos;
- Banheiros sem descargas, alguns sem assentos e sem corrimões;
- Portas danificadas, sem vidros e outras com vidros quebrados;
- Diversas portas com fechaduras danificadas;
- Cadeiras avariadas e ausência delas em algumas unidades;
- Ausência de macas;
- Ausência de cadeiras de rodas;
- Ausência de suporte para instrumentos perfurocortantes;
- Ausência de extintores e outros com prazo de validade expirado;
- Forros e paredes com mofos e infiltrações;
- Ausência de medicamentos;
- Ausência de lençóis de papel para forro das macas;
- Cisternas com tampas quebradas e algumas com vazamentos;
- Ausência de totens e tapetes sanitizantes em todas as unidades visitadas.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, a Controladoria Geral do Município vem através do presente, RECOMENDAR que a Secretaria Municipal de Saúde empenhe esforços para adotar todos os mecanismos necessários de correção das falhas apontadas neste Relatório, de modo que o funcionamento dos locais vistoriados esteja condicionado ao atendimento de medidas que solucionem os problemas apresentados, sob pena de responsabilização dos gestores pelos órgãos fiscalizadores e de comprometer o desempenho regular dos serviços prestados à população.

Por fim, esclarecemos que o presente trabalho faz parte das atividades atribuídas sistematicamente à Controladoria Geral do Município e visa contribuir com o trabalho dos gestores, a fim de alcançar o bom o desempenho dos serviços públicos prestados à população do Município de Santa Cruz do Capibaribe.



É O RELATÓRIO.

Santa Cruz do Capibaribe-PE, 27 de abril de 2022.



NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Controlador Geral do Município



UBS ACAUÃ




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebh-3e9c-47a-8c56-365adb894632



CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESSO QUEBRADO, INFILTRAÇÃO EM TODA A ESTRUTURA E FALTA DE LÂMPADAS.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERRERA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





TORNEIRA DA PIA COM DERRAMAMENTO DE ÁGUA, TETO DE UM DOS BANHEIROS COM MUITAS INFILTRAÇÕES, VÁRIAS LÂMPADAS QUEIMADAS, SALA DE REUNIÃO SEM AR CONDICIONADO, SEM MESA E SEM CADEIRAS.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



JANELAS QUEBRADAS, ALGUMAS SEM VIDRO E TODAS SEM GRADES DE PROTEÇÃO.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7e8b-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





LÂMPADA DO GABINETE ODONTOLÓGICO QUEIMADA, SONDA QUEBRADA, AUSÊNCIA DE UMA BANCADA PARA O AUTOCLAVE, TERMÔMETRO DA GELADEIRA QUEBRADO, TRINCOS DAS PORTAS QUEBRADOS.

Doc. Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





SALA DA FARMÁCIA SEM VENTILAÇÃO, SEM AR CONDICIONADO, SEM VENTILADOR, FALTA DE ÁCIDO FÓLICO, LOSARTANA. QUANTO AO DIPIRONA, ESTARIA VINDO UMA QUANTIDADE INSUFICIENTE


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





SALA DE CURATIVO SEM VENTILADOR, SEM AR CONDICIONADO SEM MACA, COM INFILTRAÇÕES NO TETO. SALA DE PROCEDIMENTOS SEM AR E SEM VENTILADOR. BANHEIROS DA RECEPÇÃO INTERDITADOS E COM INFILTRAÇÕES. BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE COM VAZAMENTO NA DESCARGA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632






AMBULATÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO- AME ADULTO

RECEPÇÃO - AR CONDICIONADO QUEBRADO, PAREDES COM MOFO E INFILTRAÇÕES. CADEIRAS QUEBRADAS, ESTOFADOS RASGADOS. FALTA CADEIRA DE RODAS NA UNIDADE.

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



CONSULTÓRIO 1 - SALA DE CURATIVO



INFILTRAÇÃO E MOFO NAS PAREDES, EQUIPAMENTOS COM FERRUGEM. PERFUROCONTANTE SEM SUPORTE, PIA QUEBRADA, FALTANDO SIFÃO.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c09b6ebh-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO - LENSOMETRO QUEBRADO
BANHEIRO FEMININO DO TÉRREO - TORNEIRA COM
VAZAMENTO
SALA DE CONSULTÓRIO 2 - NEGATOSCÓPIO QUEBRADO E A
CONDICIONADO COM DEFEITO.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





SALA DE REPOUSO DA ENDOSCOPIA - CADEIRAS COM ESTOFADOS RASGADOS.


SALA DA ENFERMAGEM - POUCA ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO QUEBRADO, BANCO DE CITOLOGIA QUEBRADO, ARMÁRIO SEM VIDROS NAS PORTAS.



BANCOS DA ÁREA EXTERNA QUEBRADOS E ESTOFADOS RASGADOS.





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365ad894632





A ÀREA DA PISCINA É UM LOCAL DE ESPERA PARA OS ATENDIMENTOS, VÁRIOS PACIENTES CIRCULAM NO LOCAL ENTRE ELES CRIANÇAS. AS BORDAS DA PISCINA SERVEM DE ASSENTOS E ISSO OFERECE RISCOS, POIS, COMO SE PODE OBSERVAR NAS IMAGENS ABAIXO, A MESMA ENCONTRA SE DESCOBERTA E SEM ÁGUA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assessoria: https://eicitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: c0906febf-5e9e-4a-8e56-365ad8894632





CONSULTÓRIO 4 - SALA DA PSICÓLOGA


AR CONDICIONADO QUEBRADO.

BANHEIRO DO 1º ANDAR - LÂMPADA QUEIMADA, INFILTRAÇÃO NO GESSO, ASSENTO DO BANHEIRO QUEBRADO.

RECEPÇÃO DO 1º ANDAR - CADEIRAS COM ESTOFADOS RASGADOS.

CONSULTÓRIO 5 NO 1º ANDAR (SALA DA ULTRA SOM) - FALTA MACA, FIAÇÃO SOLTA, BANHEIRO COM VASO QUEBRADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assine em: <https://stc.cetec.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adh894632





CONSULTÓRIO 6 DO 1º ANDAR - AR CONDICIONADO QUEBRADO, TOMADA QUEBRADA, SUPORTE PARA SABÃO QUEBRADO.
SALA ODONTOLÓGICA - FALTA BANDEJAS, E SUPORTE PARA PERFUROCORTANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632




AMBULATÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO - INFANTIL



MEDIDOR DE ENERGIA COM FIAÇÃO EXPOSTA, GERADOR AO RELENTO SEM NENHUMA PROTEÇÃO E SEM FUNCIONAMENTO DEVIDO A PROBLEMAS NO TRANSFORMADOR DE ENERGIA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



FILTRO COM VAZAMENTO, FOGÃO QUEBRADO COM EVIDÊNCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO, VENTILADOR AMARRADO COM FAIXAS DE GAZES, PIA COM SIFÃO QUEBRADO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERRERA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





VÁRIAS PORTAS COM TRINCOS QUEBRADOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO NEXSON EDIARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365ad894632





CADEIRA COM ESTOFADO RASGADO, PIA SEM SIFÃO, LIXEIRO SEM TAMPA, EXTINTORES DE INCÊNDIO SEM PRAZO DE VALIDADE.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAIO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



PIAS DA SALA MÉDICA E SALA VERMELHA QUEBRADAS, CONDICIONADO SEM RESFRIAR, FALTA DE PALETES PARA EMPILHAR AS CAIXAS DE MEDICAMENTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



BANHEIROS ENTUPIDOS, SEM CORRIMÃO, SEM SUPORTE PARA PAPEL, DESCARGAS QUEBRADAS, DUCHA QUEBRADA ETC.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8c56-365adb894632



ALGUNS CÔMODOS ENCONTRAM-SE SEM LÂMPADAS E OUTROS COM LÂMPADAS QUEIMADAS.





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8c56-365adb894632



A UNIDADE POSSUI BALANÇAS EM BOM ESTADO, EM PLANO DE FUNCIONAMENTO. FARMÁCIA BEM ABASTECIDA, MEDICAMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, PORÉM, HÁ FALTA DE REMÉDIOS PARA GESTANTES, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS. DIPIRONA ESTARIA VINDO EM QUANTIDADE INSUFICIENTE.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
e-mail: fqueiroz@cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c09b6feb-3e9c-4f7a-8c56-365adb894632





UBS BELA VISTA



SALA DE VACINA COM INFILTRAÇÕES E GESSO FURADO. ARMÁRIO COM PORTA SEM VIDRO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632







SALA DE ENFERMAGEM - SEM AR, MACA INADEQUADA SUBSTITUÍDA POR MACA DE CITOLOGIA.

SALA MÉDICA - SISTEMA DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO DESAGUANDO DENTRO DA PIA.

BANHEIRO DOS PACIENTES - TETO COM INFILTRAÇÕES, GESSO FURADO, FALTA PORTA PAPEL, RALO COM RETORNO DA TUBULAÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesso em: <http://pccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632






BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS - INFILTRAÇÕES, MOFOS E RACHADURAS NAS PAREDES, JANELAS COM VIDROS QUEBRADOS.

SALA DE CURATIVO - SEM VENTILAÇÃO, SEM AR CONDICIONADO, FALTA CARRINHO DE CURATIVO, FALTANDO SUPORTE PARA PERFUROCORTEANTE.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:c09bfebb-3e9c-477a-8c56-365adb894632



FARMÁCIA ABASTECIDA, REMÉDIOS DENTRO DO PRAZO
VALIDADE, PORÉM, FALTA MEDICAMENTOS PARA AS GESTANTES,
DIABÉTICOS E HIPERTENSOS. DIPIRONA ESTARIA VINDO EM
QUANTIDADE INSUFICIENTE.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
CPF: 030.111.111-000
Data: 2023/08/24 10:00:00
URL: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8c56-365adb894632





SALA ODONTOLÓGICA

PAREDES COM INFILTRAÇÕES, COBOGÓS NA SALA COM AR CONDICIONADO DIFICULTANDO A CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE, ARMÁRIO FALTANDO VIDRO NAS LATERAIS, GABINETE ODONTOLÓGICO COM PROBLEMA NO SUGADOR, FALTANDO SUPORTE DE PAPEL E ÁLCOOL NAS PAREDES, FALTANDO SUPORTE PARA PERFUROCORTANTE.





FALTA DE LÂMPADA, BALANÇA QUEBRADA, RALO COM RETORNO
DESÁGUA DENTRO DA UNIDADE.
FALTA DE UMA CALHA, POIS QUANDO CHOVE A ÁGUA DA CHUVA TAMBÉM
INVADE A UNIDADE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assine em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





UBS COHAB


FALTA DE PINTURA. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO QUEBRADA DENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE.



VÁRIAS RACHADURAS E FUROS NO TETO, INFILTRAÇÕES NAS PAREDES, LÂMPADAS COM FIAÇÕES EXPOSTAS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://atcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-477a-8e56-365adb894632



CERÂMICAS DO PISO DA SALA DE RECEPÇÃO DESTACADAS /QUEBRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



PROBLEMAS NA TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO, TORNEIRA QUEBRADAS, BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS SEM DESCARGA, FILTRO DA RECEPÇÃO QUEBRADO, VAZAMENTO NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assinatura em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



VENTILADORES, BALANÇA E ARES CONDICIONADOS QUEBRADOS
FIAÇÕES DE UM DISJUNTOR ELÉTRICO EXPOSTAS, ISOLADA COM
UM PEDAÇO DE PAPELÃO E ESPARADRAPOS.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebf-3e9c-417a-8c56-365adb894632





BALDE DE LIXO SEM TAMPA, TAMPA DE CISTERNA QUEBRADA E VAZAMENTO NA CAIXA D'ÁGUA.
IMPRESSORA EPSON L3110 TERIA ÍDO PRO CONCERTO E NÃO FOI DEVOLVIDA A UNIDADE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894612





BALANÇA PEDIÁTRICA LIGADA NA EXTENSÃO DE UMA TOMADA DA COZINHA, ARMÁRIO SEM FECHADURA, MACA GINECOLÓGICA IMPROVISADA NA SALA DE CURATIVOS, COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO LIGADO NUMA GAMBARRA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assessoria: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=cf9b6fbb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





UBS BEM ABASTECIDA DE MEDICAMENTOS, TODOS DENTRO PRAZO DE VALIDADE, PORÉM, FALTANDO OS UTILIZADOS PELOS HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. DIPIRONA ESTARIA VINDO EM POUCA QUANTIDADE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Desse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



UBS DONA LICA



FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE APENAS NOS DEGRAUS DA ESCADA, FALTA NA ENTRADA DA UBS, POIS QUANDO CHOV A ÁREA FICA ESCORREGADIA DEVIDO A CERÂMICA COM RISCOS DE ACIDENTES.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assinatura em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c099bfeb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



NENHUMA DAS JANELAS DA UNIDADE POSSUEM GRADES
PROTEÇÃO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO NEYSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



FECHADURAS DAS PORTAS QUASE TODAS QUEBRADAS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





FALTAM PRATELEIRAS, SUPORTES PARA PERFUROCORTANTE.
FALTA SUPORTE/MÓVEL PARA POR O FILTRO DE ÁGUA MINERAL.
AR CONDICIONADO DE UMA DAS SALAS QUEBRADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8c56-365adb894632



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UBS ENCOSTADA, BANHEIRO COM DESCARGA QUEBRADA, FIAÇÃO DE TOMADA EXPOSTA, BALANÇA PEDIÁTRICA SEM BANCADA.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8c56-365adb894632





A UNIDADE ESTÁ ABASTECIDA DE MEDICAMENTOS, TODOS BEM ARMAZENADOS E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. FALTANDO OS MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS, GESTANTES E HIPERTENSOS. QUANTIDADE INSUFICIENTE DE DIPIRONA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb891632



UBS JAÇANÃ



UNIDADE SEM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PORTA DE ENTRADA COM SINAIS DE MÁ CONSERVAÇÃO E SEM GRADE DE PROTEÇÃO. CISTERNA COM VAZAMENTO É BOMBA D'ÁGUA QUEBRADA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632



PAREDES E TETOS DA RECEPÇÃO E SALA DE ENFERMAGEM COM MOFOS E INFILTRAÇÕES. TOMADA QUEBRADA.





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





SALA DE VACINA SEM AR CONDICIONADO, COM COBOGG E PORTA SEM VIDRO. ESPAÇO TAMBÉM SERVE PARA SALA DE CURATIVOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Nesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br>



PAREDES COM MOFO E INFILTRAÇÕES, RALO SEM TAMPÃO BANHEIRO SEM DESCARGA E COM VAZAMENTO.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





FALTA DESPENSA. PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE SEM LOCAL ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO. PIA SEM FUNCIONAMENTO. CORREDOR SEM GRADE DE PROTEÇÃO, PISO GROSSO QUE DIFICULTA A HIGIENIZAÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





UNIDADE BEM ABASTECIDA DE MEDICAMENTOS, PORÉM FALTA REMÉDIOS PARA HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. DIPIRONA COM QUANTIDADE INSUFICIENTE E FALTA BANCADA PARA POR A BALANÇA PEDIÁTRICA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO, NEYDSON EDUARDO M. A. ROQUES FERREIRA
Versão: 1.1
URL: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-424f-8e56-365adb894632





UBS NECO ARAGÃO



Documento Arquivado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epj/vulnhubDoc.seam?codigo_documento:c09bfebb-3e9e-47a-8c56-365adb894632


A UNIDADE NÃO POSSUI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. PORTÃO DE ENTRADA ENCONTRA-SE QUEBRADO.





A RECEPÇÃO NÃO TEM VENTILAÇÃO, O ÚNICO VENTILADOR ENCONTRA-SE QUEBRADO. TOMADA COM FIAÇÃO EXPOSTA COMPUTADOR DA UNIDADE QUEBRADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: c09bfebb-3e9c-4f7a-8e56-365adb894632





A UNIDADE NÃO TEM ESPAÇO SUFICIENTE, NÃO TEM VENTILAÇÃO, FALTAM ARES CONDICIONADOS OU VENTILADORES NAS SALAS. O LOCAL NÃO TEM DESPENSA NEM QUINTAL. MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE, GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, TAMBORES DE LIXO ENTRE OUTROS OBJETOS ESTÃO SENDO GUARDADOS NUM MESMO ESPAÇO. NAS SALAS, OS MÓVEIS TAMBÉM SÃO ORGANIZADOS PRÓXIMOS UNS DOS OUTROS POR FALTA DE ESPAÇO. AS PAREDES ÚMIDAS TAMBÉM SÃO VISÍVEIS EM TODA A ESTRUTURA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Assinatura: /s/ Fabio Queiroz Aragao
CPF: 099.999.999-99
Assinatura: /s/ Neydson Eduardo Marques Ferreira
CPF: 099.999.999-99

