




A UNIDADE APRESENTA INFILTRAÇÕES E RACHADURAS NO TETO, AS PAREDES BAIXAS DA SALA DE VACINA DEIXAM O AMBIENTE ABAFADO E A TEMPERATURA DO LOCAL ELEVADA


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
e-mail: [https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam](mailto:https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam) Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





EMBORA A FARMÁCIA ESTEJA BEM ABASTECIDA E OS MEDICAMENTOS BEM ARMAZENADOS E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, FALTAM AQUELES UTILIZADOS PELAS GESTANTES, HIPERTENSOS E DIABÉTICOS O DIPIRONA ESTARIA VINDO EM POUCAS QUANTIDADES TAMBÉM FALTAM PRATELEIRAS E SUPORTES PARA PERFUROCORTANTES.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://eccc.cce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7adbc3be



# UBS - OSCARZÃO



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be


AUSENCIA DE LÂMPADA NA ENTRADA.





PORTÃO DE ENTRADA COM FERRUGEM, SEM VIDRO, AUSENTE DE GRADE DE PROTEÇÃO NO LOCAL DO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





SALA ODONTOLÓGICA COM INFILTRAÇÕES E PAREDES COM MOFO. LOCAL SEM VENTILAÇÃO, SEM VENTILADOR OU AR CONDICIONADO. GABINETE ODONTOLÓGICO COM SINAIS DE FERRUGEM.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assessoria: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





SALA MÉDICA COM INFILTRAÇÕES, SEM VENTILAÇÃO, SEM VENTILADOR OU AR CONDICIONADO, FALTA SUPORE PARA PERFUROCORTANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





# PAREDES DA RECEPÇÃO COM MOFO E INFILTRAÇÕES RACHADURAS NO TETO. ESPAÇO SEM VENTILAÇÃO, SEM AR CONDICIONADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be



SALA DE VACINA COM INFILTRAÇÕES E MOFO NAS PAREDES, GOTEIRA NO GESSO, PORTA QUE NÃO FECHA DIFICULTANDO A CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE, FALTA DE ISOPOR PEQUENO PARA ATENDIMENTO A DOMICÍLIO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be







# FARMÁCIA E SALA DE CURATIVOS



FARMÁCIA BEM ABASTECIDA, REMÉDIOS BEM ARMAZENADOS E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.  
AUSÊNCIA DE REMÉDIOS UTILIZADOS PELAS GESTANTES, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS. QUANTIDADE INSUFICIENTE DE DIPIRONA.  
SALA DE CURATIVO SEM VENTILAÇÃO, SEM VENTILADOR OU AR CONDICIONADO.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





BANHEIRO COM INFILTRAÇÕES NO TETO, PRIVADA SEM TAMPA, DISPENSA COM INFILTRAÇÕES NAS PAREDES, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL ARMazenADOS EM LOCAL INAPROPRIADO, EXPOSTOS A LUZ DO SOL.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be



# UBS PALESTINA



## UNIDADE SEM ACESSIBILIDADE, ACÚMULO DE LIXO NAS IMEDIAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 86567441-9717-4635-8ba1-d00b7adbc3be



AS FOTOS ABAIXO MOSTRAM O ESPAÇO DIVIDIDO ENTRE A COPA E A DESPENSA. NO LOCAL TAMBÉM FICAM O AUTOCLAVE, UM COMPRESSOR E O LIXO CONTAMINADO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7441-9717-4030-8ba1-d00b7a0bc3be



# SALA ODONTOLÓGICA TOTALMENTE SEM ACESSIBILIDADE




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be



# PAREDES DA SALA ODONTOLÓGICA MOFADAS E COM INFILTRAÇÃO GABINETE ODONTOLÓGICO COM PROBLEMAS NA CANETA DO SUGADOR.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assine em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be






A GELADEIRA DA SALA DE VACINA ESTÁ SEM PRATELEIRA E COM A PORTA QUEBRADA, ENCOSTADA COM UMA CADEIRA. A SALA TEM PAREDES BAIXAS E O AR CONDICIONADO NÃO RESFRIA O AMBIENTE. FALTAM SUPORTES PARA PERFUROCORTANTES.





SALA DE CURATIVOS COM POUCA ILUMINAÇÃO, SEM VENTILAÇÃO,  
PISO GROSSO DIFICULTANDO A LIMPEZA, PIA INADEQUADA  
SALA MÉDICA COM POUCA ILUMINAÇÃO, SEM VENTILAÇÃO  
SEM AR CONDICIONADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8fa1-d00b7a0bc3be








A CAIXA DE ENERGIA DA UNIDADE ESTÁ EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES. O LOCAL POSSUI UMA SALA DESATIVADA QUE ENCONTRA-SE SEM ENERGIA E COM ENTULHOS. NAS IMAGENS ABAIXO TAMBÉM É POSSÍVEL VERIFICAR UMA PORTA QUEBRADA, SOLTA NO CORREDOR.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Asses em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/valida> DocId:seam Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7adbcb3e





A UNIDADE ESTÁ BEM ABASTECIDA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. TUDO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E BEM ARMAZENADOS. HÁ TAMBÉM A EXISTÊNCIA DE BALANÇAS, AS MESMAS ENCONTRAM-SE EM PLENO FUNCIONAMENTO E BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.



# UBS PARÁ




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÚJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7adbc3e0





# TRINCOS QUEBRADOS, ARMÁRIOS COM FECHADURAS QUEBRADAS

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





SALAS SEM MACAS, POUCA VENTILAÇÃO, FALTAM ARES CONDICIONADOS/ VENTILADORES. FALTAM SUPORTES PARA PERFUROCORANTES, FALTAM LENÇÓIS. O CONTADOR DE ENERGIA ENCONTRA-SE QUEBRADO, SENDO NECESSÁRIO UMA RELOCAÇÃO DO MESMO PARA DENTRO DA UNIDADE, POIS, É DE FÁCIL ACESSO. HÁ RELATOS DE QUE O CONTADOR JÁ FOI DESLIGADO POR ALGUÉM DURANTE A NOITE E VACINAS FORAM PERDIDAS. NA UNIDADE TAMBÉM FALTA O COMPUTADOR QUE VEIO PRO CONCERTO E NÃO FIZERAM A DEVOLUÇÃO. O MESMO JA TERIA SIDO DOAÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinado em: 2023/08/24 10:58:35  
URL: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 865e7a41-1971-74335-89a1-d0057ad0c30e





A PIA DA COPA É PEQUENA E ESTÁ COM RACHADURAS, A GELADEIRA ESTÁ SEM RESFRIAR. FALTAM PRATELEIRAS E ARMÁRIOS. NA SALA DE VACINA FALTA UM AR CONDICIONADO E A GELADEIRA ESTÁ PRECISANDO DE MANUTENÇÃO, POIS ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7adbc3be



FARMÁCIA BEM ABASTECIDA, MEDICAMENTOS DENTRO PRAZO DE VALIDADE E BEM ARMAZENADOS. FALTANDO AQUELES UTILIZADOS PELAS GESTANTES, HIPERTENSOS E DIABÉTICOS. QUANTIDADE INSUFICIENTE DE DIPIRONA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssem> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7adbc3be



# UBS PEDRA BRANCA



FALTA ACESSIBILIDADE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.  
PORTA DE ENTRADA APRESENTA SINAIS DE FERRUGEM.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be






PORTAS COM FECHADURAS QUEBRADAS, BANHEIROS COM  
PROBLEMAS NA PARTE HIDRÁULICA, CISTERNA COM TAMPA  
QUEBRADA, FILTRO NECESSITANDO REPAROS.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86567441-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be



# PAREDES COM MOFOS E INFILTRAÇÕES, GESSO DO TETO QUEBRADO AR CONDICIONADO SEM RESFRIAR NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Assinado em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





# BALANÇA PEDIÁTRICA QUEBRADA, FALTAM PRATELEIRAS NAS SALAS E SUPORTES PARA PERFUROCORANTES.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7ad0bc3be





PISO GROSSO, RESTOS DE ENCAIXAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO MEIO DA SALA, FALTAM PIAS NAS SALAS, SALA MÉDICA SEM VENTILAÇÃO, SEM VENTILADOR OU AR CONDICIONADO, SALA DE VACINA SEM AR CONDICIONADO


Documento Assinado Digitalmente por PAULO QUEIROZ ARAUJO  
Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





UNIDADE BEM ABASTECIDA COM MEDICAMENTOS, TODOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PORÉM, FALTAM REMÉDIOS PARA HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES. DIPIRONA ESTARIA VINDO EM POUCA QUANTIDADE. PORTA DA FARMÁCIA ENCONTRA-SE QUEBRADA.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7d41-9717-4635-8ba1-d00b7ad0bc3be



# UBS POÇO FUNDO





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: [https://stc.ces.br/portal/validador.aspx?Codigo\\_documento:865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7adb0c3be](https://stc.ces.br/portal/validador.aspx?Codigo_documento:865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7adb0c3be)





# ÁGUA DAS PIAS COM MAU ODOR, PAREDES DAS SALAS COM MOFOS E INFILTRAÇÕES.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/app/vhiladaDocssem/Codigo-do-documento:865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be>



SALA DO VASCULAR SEM VENTILAÇÃO, SEM AR CONDICIONADO VENTILADOR, SEM MACA, FALTA SUPORTE PARA PERFUROCORTANTE COMPUTADOR QUEBRADO. SALA DE REUNIÕES UTILIZADA PARA SALA DE DEPÓSITO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Assinatura: https://etc.tec.pe.gov.br/app/va/IdentDoc/assinatura/Documento/865e74f1-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc30e





AS FOTOS ABAIXO MOSTRAM UMA SALA COM O TETO SEM FORRO DE GESSO, O MESMO TERIA DESABADO DEPOIS DE INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE CHUVAS.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: [https://eicce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=86557411971746358ba1d00b7a0bc3be](https://eicce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?Codigo_documento=86557411971746358ba1d00b7a0bc3be)





# OS BANHEIROS DA UNIDADE ENCONTRAM-SE COM JANELAS QUEBRADAS, PIAS COM VAZAMENTOS E DESCARGAS SEM FUNCIONAR.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be







A ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE ENCONTRA-SE COM VÁRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS E HIDRÁULICOS. ALÉM DISSO, O COMPRESSOR UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO FICA NO MESMO ESPAÇO, TOTALMENTE DESPROTEGIDO E COBERTO DE POEIRA.





A UNIDADE ESTÁ BEM ABASTECIDA DE MEDICAMENTOS, PORÉM HÁ FALTA DELES PARA OS HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. O DIPIRONA TAMBÉM ESTARIA VINDO EM POUCA QUANTIDADE. TODOS ENCONTRAM-SE BEM ARMAZENADOS E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





# UBS SÃO CRISTÓVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be




FALTA PLACA E IDENTIFICAÇÃO NA UNIDADE.



# VIDROS DAS PORTAS QUEBRADOS, FALTAM LÂMPADAS, TETO COM INFILTRAÇÕES.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





# VENTILADORES QUEBRADOS, AR CONDICIONADO QUEBRADO, GELADEIRA COM DEFEITO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





PAREDES COM MOFOS E INFILTRAÇÕES, TOMADAS QUEBRADA, GESSO COM TETO FURADO, ARMÁRIO QUEBRADO, BANHEIRO COM DESCARGA QUEBRADA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-80a1-d00b7a0bc3be








PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ENCOSTADA DENTRO DA UNIDADE, TRINCOS DAS PORTAS QUEBRADOS. FALTA DE SUPORTES PARA PERFUROCORTANTES, SALA DE ENFERMAGEM SEM AR CONDICIONADO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://sica.fcc.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be







A SALA DE MEDICAMENTOS TEM POUCO ESPAÇO, CAIXAS SÃO EMPILHADAS NO CHÃO E SOB CADEIRAS PORQUE FALTAM PRATELEIRAS. A UNIDADE ESTÁ BEM ABASTECIDA DE REMÉDIOS, TODOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, MAS ESTARIA FALTANDO OS REMÉDIOS PARA HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. DIPIRONA ESTARIA VINDO EM POUCA QUANTIDADE.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinado em: 2023/02/23  
https://eccc.ce.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigo\_documento=85e7441-9717-4635-8ba1-d00b740bc3be





O AR CONDICIONADO DA SALA MÉDICA ENCONTRA-SE QUEBRADO, A JANELA NÃO POSSUI CORTINAS E O SOL DEIXA O LOCAL EXAUSTIVO. AS FOTOS TAMBÉM MOSTRAM PORTA SEM VIDRO, SALA DE CURATIVO COM POUCA VENTILAÇÃO E SEM AR CONDICIONADO. A COPA SEM ESPAÇO COM UTENSÍLIOS AMONTOADOS EM CIMA DE UMA PIA PORQUE O LOCAL NÃO POSSUI ARMÁRIOS/PRATELEIRAS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: 865e741-9717-4635-8a1-d00b7adbc3be



# UBS SANTO AGOSTINHO



PORTA DE ENTRADA SEM VIDRO, AUSÊNCIA DE LÂMPADAS  
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ENCOSTADA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8a41-d00b7ad0c3be



# PAREDES E TETO COM MOFOS E VÁRIAS INFILTRAÇÕES.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b740bc3fe





FALTA DE LÂMPADAS, TOMADA QUEBRADA, SALAS COM POUCO ILUMINAÇÃO E POUCA VENTILAÇÃO, PAREDES BAIXAS. FALTAM ARES CONDICIONADOS/VENTILADORES, PRATELEIRAS E ARMÁRIOS NA UNIDADE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





FALTAM SUportes PARA PERFUROcORTANTES E UM  
BANCADA PARA POR O AUTOCLAVE.  
A CISTERNA ENCONTRA-SE COM A TAMPA QUEBRADA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be









OS BANHEIROS DA UNIDADE ESTÃO COM VÁRIOS PROBLEMAS, FALTA DE ASSENTOS E CORRIMÕES, AS DESCARGAS ESTÃO QUEBRADAS, TRINCOS DAS PORTAS QUEBRADOS E MUITOS VAZAMENTOS.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Desse em: https://eice.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 865e7a4c-9713-4635-8ba1-d0397000000e





NA COPA É VISÍVEL OS SINAIS DA MÁ CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS, FALTAM CADEIRAS, O ARMÁRIO ESTÁ SEM GAVETAS E AS PORTAS ESTÃO QUEBRADAS, O FILTRO E A TORNEIRA DA PIA ESTÃO COM VAZAMENTOS.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





A FARMÁCIA DA UNIDADE ESTÁ BEM ABASTECIDA, PORÉM, FALTAM MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. A DIPIRONA ESTARIA VINDO EM POUCA QUANTIDADE. SALA ODONTOLÓGICA SEM ACESSIBILIDADE, GABINETE ODONTOLÓGICO COM PROBLEMAS NA CANETA E NO SUGADOR.

Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Clique em <https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:86567441971746358ba1d00b7ad0bc3be>



# UBS DONA DOM



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be


## UNIDADE SEM ACESSIBILIDADE, NECESSITANDO PINTURA



VIDRO DA PORTA DE ENTRADA QUEBRADO, BANCOS QUEBRADOS,  
MACA DE CITOLOGIA IMPROVISADA NA SALA DE ENFERMAGEM.




Documento Assinado Digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b7a0bc3be





SALA DE VACINA SEM ESTANTES OU PRATELEIRAS, JANELA SEM GRADE DE PROTEÇÃO, PAREDES COM MOFO E INFILTRAÇÕES SIFÃO DA PIA QUEBRADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-74655-8091-400000000c3be





SALA MÉDICA SEM VENTILAÇÃO, SEM AR CONDICIONADO/ VENTILADO.  
FALTAM ARMÁRIOS, LENÇÓIS DE PAPEL E TECIDO.  
SALA DE MEDICAMENTOS COM POUCO ESPAÇO E SEM ILUMINAÇÃO  
OUTRAS SEM GRADES DE PROTEÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 865e7a41-9717-4635-8ba1-d00b74b0c4be

