




CORRIMÕES SOLTOS E UM QUEBRADO.



ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA NETO



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vuln/Doc.sesam> Código do documento: 2822b63a-1420-46f7-8b73-88a82d7cd03








PISOS DAS SALAS QUEBRADOS.





PORTAS QUEBRADAS E SEM TRINCOS.





AUSÊNCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM NOS ARES CONDICIONADOS.






PROBLEMAS ELÉTRICOS.





CISTERNA COM VAZAMENTO, QUADRA INACABADA, SALAS SEM VENTILAÇÃO.








SALAS COM PROBLEMAS NOS FORROS DOS TETOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2822bb3a-1420-46f7-8b73-88aa82d7cd03





BANHEIROS SEM PORTAS, VASOS SEM TAMPAS, PAREDES SUJAS E QUEBRADAS.



ESCOLA INTERMEDIÁRIA JOSÉ QUIRINO DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2822b63a-1420-46f7-8f73-88aa82d7cd03





Paredes com mofo, umidade e infiltrações



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/vulnhadocassin> Código do documento: 2822bb3a-1420-46f7-8b73-88aa82d7e403



Paredes com rachaduras, portal com cupim, fiação feita na gambiarra.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2822b63a-1420-46f7-8673-88aa82d74d05





Quadra abandonada, local sem capinação, caixas d'água no chão. Local não possui cisterna.



Documento Assinado Digitalmente por: Emanoel G. de Souza - AR.AO.AO
Acesse em: https://flocar.br/ufpr/portal/assinatura/validar_codigo.do ou consulte o código de segurança: 2822063841420-4017-8073-88488247-cd03





ESCOLA INTERMEDIÁRIA JOSÉ QUIRINO DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2822b03e-1420-46f7-8f73-88a82d7cd03






PAREDES COM RACHADURAS E INFILTRAÇÕES.



Documento Arquivado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28229b3a-1420-46f7-8673-88aa82d74d03





QUADRA INACABADA, PRESENÇA DE CUPIM EM PORTAS, FIO COM GAMBIARRA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:2822bb3a-1420-46f7-8b73-88a182d17c09



