




ESCADAS DE CERÂMICA COM FITAS ANTIDERRAPANTES DESGASTADAS, ALAMBRADO QUEBRADO, AUSÊNCIA DE DRENOS NOS ARES CONDICIONADOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5d1f5a00-c234-44d0c-ac61-4657248410fb





PAREDES COM INFILTRAÇÕES.







COZINHA SEM ESTRUTURA E SEM ESPAÇO.



ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO FLORÊNCIO ARAGÃO



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2d154d0-234-4100-91e6-4b6572484101b











ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA LUCINA GONÇALVES

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d15a00-2234-4f06-9e61-00000002484f0fb





RAMPAS E ESCADAS ESCORREGADIAS POR CONTA DA PINTURA, TRINCOS DAS SALAS DA FRENTE QUEBRADOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5d15a00-c234-4d0c-ac61-4657248410f6





INFILTRAÇÃO NO GESSO DO PÁTIO, FIOS COM GAMBIARRA, AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA QUEBRADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5df5a00-e234-4d0c-4c61-86572484107b



ESTRUTURA DE MADEIRA DA CAIXA D'ÁGUA CEDENDO, AUSÊNCIA DE DRENOS NOS ARCONDICIONADOS, VALA ABERTA NA PORTA DAS SALAS, MASTROS QUEBRADOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=b5d5a0f-c234-4d0c-4c61-46572484f07b



SUSTENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO QUEBRADA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEILINHO
Acesse em: https://atccidoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=65d1f5a00-e234-4f0c-8c61-46572484401b





MARQUISE COM RACHADURAS, CISTERNA COM VAZAMENTOS, ALAMBRADO DA QUADRA QUEBRADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d13a00-c234-440c-ac61-4657248407b





PAREDES DO ALMOXARIFADO COM RACHADURA, INFILTRAÇÕES E PISO COM POÇAS D'ÁGUA. É PROVÁVEL QUE A UMIDADE E O ACÚMULO DE ÁGUA SEJA DECORRENTE DO VAZAMENTO DA CISTERNA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d15a00-c234-440c-ac61-465724840fb



BANHEIROS COM PORTAS ESTREITAS. SEM ACESSIBILIDADE A CADEIRANTES.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d1f5a00-c234-440c-ac61-4657248407b







ESCOLA MUNICIPAL PROFª ORLANDINA ARRUDA ARAGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d15a00-2344d0c-ac61-66572484f0fb









ALGUNS TRINCOS QUEBRADOS, ACÚMULO DE ÁGUA DO CÓRREGO AO LADO DA QUADRA
CESTA DE BASQUETE QUEBRADA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d15a00-c234-44d0-ac61-4657248410ff





ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTÔNIO GOMES ARAGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d15a00-e234-440b-8c61-66572484f07b







