





CAMILA LISBOA FELIX DANTAS



AUSÊNCIA DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE.





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed29aab-8caa-4aad-bd83-8ec04b1968c6



JANELAS DO REFEITÓRIO, QUEBRADAS. CASTELO D'ÁGUA COM VAZAMENTO.









AUSÊNCIA DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS PORTAS E JANELAS, JANELAS COM ESQUADROS MAL INSTALADAS. PORTA PRECISANDO DE REPAROS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.spx?m=Código do documento: 2e0239ab-8caa-4aad-bd93-8ec04b1968c6](https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.spx?m=Código%20do%20documento:2e0239ab-8caa-4aad-bd93-8ec04b1968c6)






PORTAS QUEBRADAS, PIAS E DESCARGAS QUEBRADAS.





RALOS COM RETORNO. BANHEIRO DO MATERNALZINHO 'B' SEM RALO.


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed29aab-8caa-4aad-bd83-8ec04b1968c6







INFILTRAÇÕES E GESSOS QUEBRADOS EM VÁRIAS SALAS.









CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO AUGUSTINHO RUFINO DE MELO





PORTAS QUEBRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed29ab-8cda-4aad-bd93-8ec0a4b968c6

REFRIGERADOR QUEBRADO, SENDO UTILIZADO PARA GUARDAR PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTRO COM FERRUGEM E VAZAMENTO.






ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR CIRÍACO RAMOS DE LIMA



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Assinatura do documento: 2ed29fab-8ca4-4a4d-bd83-8ec04b1958c6













MUROS BAIXOS.
ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA DE
ALVENARIA.

AUSÊNCIA DE GRADES NAS JANELAS DO REFEITÓRIO





CRECHE ARNALDO MONTEIRO DE ARAÚJO


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed29aab-8caa-4aad-bd83-8ec04bf968c6



Assento de cimento quebrado, teto do refeitório com vários pontos de infiltração e ausência de placas.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ALACAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2ed29aab-8ca-4aad-bd93-8ec04b1998c6





Castelo d'água com vazamento, tubo de ventilação do banheiro na sala de arquivo, área externa sem ralo.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed29aab-8caa-4aad-bd83-8ec04bf968c6



Cabo de aterramento exposto na área de recreação, fechada da porta mal instalada (fechadura e espelho não se encontram), portas sem ferrolho, sustentadas por prego e extintor de incêndio



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2ed29aab-8caa-4aad-bd33-8ec04b1968c6



Descargas quebradas e pia com vazamento.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed29aab-8caa-4aad-bd83-8ec04b1968c6



Ausência de placas nos tetos de várias salas.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed29aab-8caa-4aad-bd53-8ec04b1968c6

