

PARECER TÉCNICO

Prezados,


Assunto: Parecer Técnico - Análise de Adequação do Smartwatch Multilaser Multi L2

Em atendimento ao processo de aquisição, realizamos a análise técnica comparativa entre os produtos ofertados e os requisitos estabelecidos no descritivo da proposta.

Constatou-se que o Smartwatch Multilaser Multi L2 não atende aos quesitos técnicos exigidos, especificamente devido à ausência de GPS embarcado, item previsto como essencial nas especificações do edital/licitação.

Dessa forma, o produto em questão apresenta impeditivo técnico para sua contratação, por não conformidade com o descritivo.

Segue print da fabricante informando.



Dielson Lucas da Silva

Gestor de TI