



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício CGM – 93/2021

Santa Cruz do Capibaribe-PE, 08 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Fábio Queiroz Aragão


Assunto: Encaminha Relatório remetido à Secretaria Municipal de Saúde

Excelentíssimo Senhor:


Cumprimentando-o cordialmente, a Controladoria Geral do Município vem através desse ENCaminhar para V. Exa. cópia do RELATÓRIO acerca da vistoria realizada por esta Controladoria em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, remetido à Secretaria Municipal de Saúde, através do Ofício nº 92/2021, tendo como objetivo observar as condições estruturais que afetam diretamente o serviço prestado à população, e alertar quanto à qualidade dos serviços, bem como as condições de trabalho dos profissionais de saúde, no sentido de um melhor atendimento aos usuários.

Um mais para o momento, externo votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Rodrigo José Aragão Silva
Controlador Geral do Município
de Santa Cruz do Capibaribe-PE
Portaria GP Nº 010/2021

Recebi em 09/04/21
ás 10:28, fl(s) 37
Rodrigo Bezerra
Mat. 708.487
Gabinete do Prefeito



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício CGM – nº 92/2021

Santa Cruz do Capibaribe – PE, 08 de abril de 2021.

Para: Secretaria Municipal de Saúde

Ilma. Sra. Lívia Borba

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, a Controladoria Geral do Município no uso de suas atribuições legais, vem encaminhar à V. Sa. para ciência e providências necessárias, haja vista o estado precário em que se encontra a Unidade de Pronto Atendimento – UPA - deste Município e demais Unidades Básicas de Saúde, cópia do relatório da inspeção realizada por esta Controladoria, acompanhado de fotos, nos dias 25 e 26 de março de 2021.

Senhora Secretaria, em face ao relatório, Recomenda-se que se faça uma necessária e rigorosa análise das estruturas das Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas.

Certo da adoção das medidas a serem tomadas, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.


Rodrigo José Aragão Silva
Controlador Geral do Município
de Santa Cruz do Capibaribe - PE
Portaria GP Nº 010/2021

Cópia para o Prefeito.

RECEBIDO
09/04/2021
Responsável

Recebi em 09/04/21
às 10:28, fl(s)
Rodrigo Bezerra
Mat. 708.487
Gabinete do Prefeito



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO

VISTORIA EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

1. FINALIDADE:

A Controladoria Geral do Município iniciou no mês de março do ano corrente verificações em algumas unidades de Saúde desta municipalidade, tendo como objetivo observar as condições estruturais que afetam diretamente o serviço prestado à população, e alertar quanto à qualidade dos serviços, bem como as condições de trabalho dos profissionais de saúde, no sentido de uma melhor qualidade no atendimento à população de Santa Cruz do Capibaribe.

2. UNIDADES VISITADAS:

- Unidade de Pronto Atendimento – UPA
- Unidade Básica de Saúde – Santa Filomena
- Unidade Básica de Saúde – Cruz Alta
- Unidade Básica de Saúde – São Miguel

3. RESULTADO DA VISTORIA

3.1 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

Localizada na Rodovia PE – 160, Km 12 – Santa Tereza, Santa Cruz do Capibaribe – PE, 55.190-000

Acompanhou-nos durante a visita, o Dr. Jailson - diretor da UPA.

Durante a visita em relação à estrutura foi constatado o seguinte:

- Falta maca;
- Obra inacabada, falta de segurança, porta que não fecha;
- Problemas com gerador;
- Apenas 03 (três) médicos para atendimento;
- Estrutura precária, infiltração no teto, buracos no gesso;
- Extintores vencidos;
- Fogão de 04 (quatro) bocas com apenas 02 (duas) funcionando;
- Geladeira enferrujada tanto na parte superior, quanto inferior e vazando corrente elétrica;
- Pia da cozinha com encanação improvisada (mangueira servindo de sifão);
- Filtros de água quebrados;
- Camas para descanso com falta de lençol e ar condicionado com gambiaras;
- Gerador distante do disjuntor e sem tombamento;
- Portas danificadas e sem fechaduras;
- Fiação expostas;



- Sala médica com ar condicionado quebrado, com infiltração;
- Sala de expurgo – Equipamento enferrujado;
- Na Farmácia → a água do ar condicionado sai pela mangueira que se encontra exposta na frente da geladeira;
- Falta de medicamentos;
- Arquivo precário, sala sem ventilação, ventiladores quebrados, porta do arquivo sem fechadura;
- Sala da direção da Unidade sem ar condicionado (ausência de condensadores);
- Em média 25 (vinte e cinco) aparelhos de ar condicionado e poucos condensadores;
- Sala de medicação com infiltração, e prateleiras se deteriorando;
- Sala de imobilização com infiltração no gesso;
- Sala infantil com ar condicionado quebrado, paredes mofadas e rachadas;
- Sala de medicação para a Covid-19 com infiltrações e ar condicionado quebrado;
- Sala de raio X com infiltração e várias goteiras;
- Lâmpada do Negatoscópio queimada;
- Sala vermelha de emergência com infiltração;
- Aparelho de choque elétrico com problemas;
- Respirador portátil desregulado e, consequentemente, sem funcionar;
- Sala amarela faltando biombos (homens e mulheres ficam na mesma sala);
- Uma necessidade é a instalação de câmeras de segurança.

3.2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Bairro Santa Filomena.

Rua Bento Marques, s/n.

Responsável: Enfermeira Carol Souza

- Falta a grade de proteção em toda extensão frontal do Prédio;
- Falta Grade de Segurança em todas as janelas e algumas fechadas com acrílico;
- Teto da recepção danificado e com infiltração;
- Porta da cozinha sem fechadura;
- Sala da Fisioterapia sem segurança (janelas fechadas com acrílico);
- Autoclave queimado e Consultório Odontológico sem segurança (janelas de acrílico) e com fios elétricos expostos;
- Consultório médico e sala de curativo faltando equipamentos;
- Porta de acesso à área externa quebrada;
- Calçada da área externa da sala de fisioterapia está afundando;
- Cisterna com vazamento;
- Sala de expurgo sem porta;

Obs.: 1. Unidade ainda com a construção em fase de acabamento.

2. É de se observar que os móveis que aparelham a Unidade estão sem segurança.

3.3 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Bairro Cruz Alta –

Rua Paraná, nº 141.

Responsável: Enfermeira Jaqueline

- A sala de vacina dividida com placa de compensado e de forma incompleta. Isso impede a refrigeração adequada do ambiente;



- Filtro de água quebrado há mais de 06 (seis) anos;
- Teto da Unidade deteriorado (cheio de goteiras);
- Falta de equipamentos adequados ao funcionamento da Unidade;
- Serviço de Odontologia inoperante. A cadeira do dentista está com a caneta e também o sugador sem funcionamento;
- Sala de enfermagem com falta de equipamento;
- Banheiro e farmácia conjugados (janela do banheiro dentro da sala de curativo);
- Sala de curativo e de atendimento aos usuários sem privacidade;
- Uma única dependência onde funcionam: cozinha, depósito de lixo contaminado, material de limpeza e cisterna;
- Geladeira emprestada;
- Placa de identificação da unidade destruída.

3.4 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE –

Bairro São Miguel – Rua Luiz Bernardino Ferreira.

Responsável: Enfermeira Lígia

- Estrutura da Unidade imprópria (as salas de atendimento são uns cubículos);
- As salas (?) de enfermagem, de curativo e do consultório médico sem ventilação e paredes cheias de salina;
- Sala de vacina conjugada com a sala de curativo;
- Farmácia, cozinha e recepção em um só ambiente;
- Lixo contaminado e material de limpeza no mesmo local;
- Placa de identificação da Unidade danificada.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho faz parte das atividades atribuídas sistematicamente a esta Controladoria Geral do Município, e visa contribuir com a gestão para que as falhas/irregularidades possam ser solucionadas.

Por isso, RECOMENDAMOS que a secretaria de Saúde adote todos os mecanismos necessários para a correção das falhas apontadas, procedendo uma inspeção nas Unidades vistoriadas, caso seja necessário, para constatar os problemas elencados, por amostragem neste relatório, adotando-se medidas necessárias para solução das pendências, no sentido de garantir um bom desempenho da gestão.

É O RELATÓRIO.

Santa Cruz do Capibaribe – PE, 08 de abril de 2021.

Rodrigo José Aragão Silva
Controlador Geral do Município
de Santa Cruz do Capibaribe - PE
Portaria GP Nº 010/2021





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3

UPA







Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-d43ee2ea1c3








Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3







Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3







Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/autidaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-d3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 17578358-8f16-44b0-8hb8-dd3ee2ea1cf3








Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17578358-8f16-44b0-8b8-dd3ee2eacf3





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2e1cf3







Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.sean> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3

PSF SANTA FILOMENA





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3








Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3







Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validaDocsean> Código do documento: f7578358-8ff6-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3






Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2ealcf3





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2ea1cf3





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2e1c13

CONSULTÓPIO
FARMÁCIA
ALMOXARIFADO



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3

PSF CRUZ ALTA





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f7578358-8f16-44b0-8fb8-dd3ee2eacf3

