



## AUSÊNCIA DE TELA NA QUADRA.



## AUSÊNCIA DE DRENO DOS ARES CONDICIONADOS.



## AUSÊNCIA DE JANELA NA COZINHA.







# ESCOLA INTERMEDIÁRIA PROFª MARIA JOSÉ





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b479d47a-e449-4495-aaf5-44eafcc6a58









# ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSÉ RONALDO ARAGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b479d47a-e149-4d95-a115-44eal66ea58c





AUSÊNCIA DE FITAS ANTIDERRAPANTES NAS RAMPAS, MASTROS QUEBRADOS, CALÇA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXTERNA QUEBRADA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 0479447a-e4f9-405-a115-3a3a166e58e





# INFILTRAÇÕES NOS GESSOS, ÁREA DA CISTERNA COM GRANDE ACÚMULO DE ÁGUA.




Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b479d47a-e449-4495-aal5-44ea1c6ea58c







# PORTAS QUEBRADAS E TRINCOS QUEBRADOS.

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO QUIJEROZ ARAYO  
Acesse em: <https://stce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b479d47a-e449-4495-a415-44e41c6e58c



AUSÊNCIA DE DRENOS NOS ARES CONDICIONADOS.







# COBERTURA DA QUADRA DANIFICADA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: b4f9d47a-e449-4495-a115-44eal60a258c





# ESCOLA MUNICIPAL PROFª SEVY FERREIRA DE BARROS

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0479d47a-e149-4495-aal5-44eal c6ea58c











QUADRA INACABADA, GESSO DO TETO DA SALA DE LEITURA DANIFICADO.




Documento Assinado Digitalmente por: FABRIO OLIVEIRA DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/villiamDoeVerim> Código do documento: p479d47a-e449-4495-aaf15d4eaf66d158c






# ESCOLA MUNICIPAL VIRGILINA PEREIRA










Descargas quebradas.



PORTAS QUEBRADAS, GESSO DA COZINHA COM RACHADURAS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b479d47a-e149-4495-aal5-44eal c6ea58c





# ESCOLA MUNICIPAL PROF<sup>a</sup> AVANI LOPES FEITOZA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b479d47a-e449-4495-a115-44ea1c6ea58c







### AUSÊNCIA DE CORRIMÃOS/GUARDA-CORPOS NA RAMPA DE ACESSO.



### AUSÊNCIA DE DRENOS NOS ARES CONDICIONADOS.








GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES NO TETO



BANHEIRO FEMININO SEM PORTA



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assine em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b479d47a-e449-4495-aal5-44eal c6ea58c

DESCARGA QUEBRADA



PORTAS PRECISANDO DE REPAROS

